

Pompa per distributori di sapone, BA50VC831

Serie

Tipo Assortimento universale

Richner-Nr. 01749495

Sanitas-Troesch N. 4924 208.000.000

Team N. 051189.501.000

Descrizione del prodotto

Pompa per distributori di sapone NANDRO

Immagine del prodotto

Disegno tecnico



Istruzioni per la cura

Vedi sotto bodenschatz.ch/it-ch/service/pulizia-cura/

Ricambi e accessori

BA40IN840 Set di viti senza testa

BA40XX005 Corpo pompa di ricambio

