

## Portacarta di riserva, BA51VC152

Serie	Simara
Tipo	Portacarta di riserva
Richner-Nr.	01674421
Sanitas-Troesch N.	4133 663 501
Team N.	512863 501


## Descrizione del prodotto

SIMARA Portacarta di riserva

## Immagine del prodotto



## Disegno tecnico



## Istruzioni per la cura

Vedi sotto [bodenschatz.ch/it-ch/service/pulizia-cura/](https://bodenschatz.ch/it-ch/service/pulizia-cura/)

## Ricambi e accessori

BA40IN840 / 108364	Set di viti senza testa
BA40IN905 / 101470	Set per montaggio viti testa bombata a forare
BA51XX821 / 103352	Flangia murale

