

Portacarta di riserva, BA58VC152

Serie	Liv
Tipo	Portacarta di riserva
Richner-Nr.	7017077
Sanitas-Troesch N.	4133 863 501
Team N.	511648 501


Descrizione del prodotto

LIV Portacarta di riserva

Immagine del prodotto



Disegno tecnico



Istruzioni per la cura

Vedi sotto bodenschatz.ch/it-ch/service/pulizia-cura/

Ricambi e accessori

BA40IN840 / 108364	Set di viti senza testa
BA58XX823 / 105358	Flangia murale per portasal. e carta di riserva

